

Sanierung des Goldbachweges, Teil 2

Mit Hilfe der Interreg-Förderung konnte bereits der Abschnitt des Goldbachweges zwischen dem Unteren Flügel (ehem. Funkwerk Olbersdorf) und der Fichtestraße in Oybin saniert werden.

Jetzt ist es gelungen, diesen schönen Wanderweg in seiner ganzen Länge, nämlich bis zur Einmündung in den Biersteig nahe der Teufelsmühle, wieder in einen attraktiven Zustand zu versetzen.

Der Goldbachweg war auch im oberen Teil stark ausgespült; die ordentliche Wasserableitung hin zum Goldbach war an vielen Stellen nicht funktionstüchtig. Darüber hinaus war der Weg stark zugewachsen.

Durch eine entsprechende Profilierung und den Einbau von Mineralgemisch ist hier Abhilfe geschaffen worden. Die Waldbesucher haben jetzt durchgängig einen schönen Wander- oder Radweg zwischen Olbersdorf und der Teufelsmühle.

Da diese Trasse auch gern für verschiedenen Großveranstaltungen genutzt wird, sind auch dafür jetzt gute Bedingungen vorhanden.

